

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 044/2019

OBJETOS: 01) REFORMA DO VESTIÁRIO NO PAVIMENTO TÉRREO - PAVILHÃO CENTENÁRIO/ HOSPITAL SANTA CLARA, REFORMA DO VESTIÁRIO NO PAVIMENTO SUBSOLO - HOSPITAL SANTA RITA E REFORMA DA ÁREA DE APOIO - EDIFÍCIO GARAGEM, referente ao Contrato de Repasse Nº 841122/2016 – Processo nº 1036720-53 e 02) EXECUÇÃO DA RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS - 9º PAVIMENTO EDIFÍCIO GARAGEM, através de Recurso Próprio da Santa Casa.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Questionamento:

O Licitante alerta que as informações contidas no memorial e na planilha, para a aplicação do piso Uretano, não estão de acordo. Ele informa que o procedimento correto, está descrito no memorial, que deverá ser utilizado, camada regularizadora de argamassa(Sikalevel) + revestimento autonivelante à base de resina de poliuretano(Sikafloor 326) + pintura para acabamento e selagem superficial à base de resina de poliuretano(Sikafloor 359). Enquanto na planilha descreve (impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster + piso uretano, versão revestimento autonivelante, espessura variável de 3 a 4 mm). Segundo a informação do Engenheiro da licitante, a utilização de argamassa polimérica reforçada com poliéster, sob a camada de Uretano, conforme descrito na planilha, irá fragilizar esta superfície e causará fissuras na mesma. Os custos para os procedimentos citados na planilha e no memorial também são distintos. Diante dessas informações perguntamos: - Qual dos procedimentos devemos levar em consideração, que será executado, para lançarmos os custos corretos, na nossa planilha de proposta?

Resposta:

Deve ser considerado o procedimento descrito no Memorial Descritivo, item 7.7.3

Porto Alegre, 14 de janeiro de 2020.

